



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NAYARIT



UAN/UDI/01-092/2020
Tepic, Nayarit; 14 de abril del 2020.

ASUNTO: Remisión del
1er. informe trimestral, FAM 2020

~~Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz~~
Director de Fortalecimiento Institucional
PRESENTE

Acuse

Por medio del presente me permito hacer entrega formal del 1er. informe trimestral de avance de obra, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de marzo del 2020.

Se envía anexo un CD que incluye el archivo con el reporte de avances de infraestructura del FAM ejercicio fiscal 2020 en formato PDF y Excel.

De igual forma, se hace llegar la información vía correo electrónico, a las siguientes direcciones: rocioc@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx y jcarlosv@nube.sep.gob.mx.

Sin otro en particular, agradezco la atención y quedo a disposición para cualquier duda o aclaración.

Reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"

[Firma]
M.E.G.C. Aldo A. Zea Verdín
Dirección de la Unidad de Desarrollo Institucional



~~C.o.p.~~ Expediente



Unidad de
Desarrollo Institucional

Torre de Rectoría, 2do. Piso
Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"
C.P. 63000 Tepic, Nayarit.



(311) 211-88 00 Ext. 8786



planeacion@uan.edu.mx

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado

1ro.

FECHA DE CORTE: 31/03/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


1 Nombre de la obra: **Construcción del 1er. Nivel y estructura 2do. Nivel segunda etapa en Licenciatura en Nutrición**



Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




Referencia de fotos en croquis


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

AV. DE LA CULTURA S/N COL. CENTRO C.P. 6300, TEPIC, NAYARIT.

FOTOS



F1: Fachada principal




F2: lateral


Comentarios de los trabajos realizados:



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

RA
[Firma]
M.C. Jorge Ignacio Peña González, Rector

[Firma]
Arq. Ernesto Navarrete Méndez, Director de Obra Universitaria

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.