



UAN/UDI/01-118/2020  
Tepic, Nayarit; 09 de julio del 2020.

ASUNTO: Remisión del  
2do. informe trimestral, FAM 2020

~~Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz~~  
~~Director de Fortalecimiento Institucional~~  
~~PRESENTE~~

*Aconse*

Por medio del presente me permito hacer entrega formal del 2do. informe trimestral de avance de obra, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); correspondiente al periodo 01 de abril al 30 de junio del 2020.

Se envía anexo un CD que incluye el archivo con el reporte de avances de infraestructura del FAM ejercicio fiscal 2020 en formato PDF y Excel.

De igual forma, se hace llegar la información vía correo electrónico, a las siguientes direcciones: [rocioc@nube.sep.gob.mx](mailto:rocioc@nube.sep.gob.mx), [cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx](mailto:cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx) y [jcarlosv@nube.sep.gob.mx](mailto:jcarlosv@nube.sep.gob.mx).

Sin otro en particular, agradezco la atención y quedo a disposición para cualquier duda o aclaración.

Reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

“POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL”

*[Firma]*  
M.E.G.C. Aldo A. Zea Verdín  
Dirección de la Unidad de Desarrollo Institucional



C.c.p. Expediente





2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado

2do.

FECHA DE CORTE: 30/06/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

7%

1 Nombre de la obra: **Construcción del 1er. Nivel y estructura 2do. Nivel segunda etapa en Licenciatura en Nutrición**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

AV. DE LA CULTURA SIN COL. CENTRO C.P. 6300, TEPIC, HAYARIT.

ÁREA DE ATENCIÓN

FOTOS




F1: Fachada principal




F2: Interior

Comentarios de los trabajos realizados:

A la fecha se han ejecutado los conceptos de demolición de muros y columnas de concreto. Demolición de hormigón de jalcreto. Demolición de perfiles. Se esta trabajando con lo habilitado y armado de acero de diferentes diametros.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F6: Interior de obra

*[Firma]*  
M.C. Jorge Ignacio Peña González, Rector

*[Firma]*  
Arq. Ernesto Navarrete Méndez, Director de Obra Universitaria

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.